Sherman

Spoinomierz-sprawdzian / Weld Gauge SPR-1, SPR-2

Spoinomierze - sprawdziany SPR-1 i SPR-2 to przyrządy do szybkiego pomiaru grubości i wysokości spoin pachwinowych
SPR-1 and SPR-2 weld gauges are tools designed for the quick measurement of the thickness and height of fillet welds.


Zakres pomiarowy Measurement Range

		SPR-1	SPR-2
Wysokość spoiny	Weld height	4 – 12 mm	4 – 18 mm
Grubość spoiny	Weld thickness	4 – 18 mm	4 – 18 mm

Uwaga!
Należy wyczyścić powierzchnie miernicze oraz korpus spoinomierza. Do czyszczenia nie używać żadnych roztworów organicznych!!!.

Warning!
Clean the measuring surfaces and the body of the weld gauge before use. Do not use any organic solvents for cleaning.

Podstawowe metody pomiarowe / Basic Measurement Methods




Grubość spoiny
Przyłożyć przyrząd do pomiaru grubości spoiny jak na rysunku. Odczytać wartość z przyrządu

Weld Thickness
Place the gauge on the weld as shown in the figure for weld thickness measurement. Read the value directly from the gauge.

Sherman

Wysokość spoiny
Przyłożyć przyrząd do pomiaru wysokości spoiny jak na rysunku. Odczytać wartość z przyrządu

Weld Height
Place the gauge on the weld as shown in the figure for weld height measurement. Read the value directly from the gauge.



TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 21/3/6
Tel. +48 32 386 94 28

oddział:
41-909 Bytom, ul. Krzyżowa 1G
e-mail: info@tecweld.pl www.tecweld.pl