
Sherman

Szczelinomierz SPK-2 / Feeler gauge SPK-2




Opis przyrządu

Szczelinomierz SPK-2 to przyrząd do szybkiego pomiaru szerokości szczeliny w zakresie 15 – 30 mm. Wyposażony jest również w skalę calową.
SPK-2 Gap Gauge is a tool designed for the rapid measurement of gap widths in the range of 15 to 30 mm. It is also equipped with an inch scale, allowing measurements to be taken in both metric and imperial units.

Uwaga!
Należy wyczyścić powierzchnie miernicze oraz korpus spoinomierza. Do czyszczenia nie używać żadnych roztworów organicznych!!!.

Warning!
Clean the measuring surfaces and the gauge body before use. Do not use any organic solvents for cleaning!

Podstawowe metody pomiarowe **Basic Measurement Methods:**



Wsunąć szczelinomierz w szczelinę. Ze skali odczytać szerokość szczeliny.
Insert the gap gauge into the gap. Read the gap width from the scale.

TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 21/3/6 Tel. +48 32 386 94 28	**oddział:** 41-909 Bytom, ul. Krzyżowa 1G e-mail: info@tecweld.pl www.tecweld.pl